

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Zunchadora1

OPERARIO DE MÁQUINA

Janeth Escobar

FECHA REPORTE

23/06/2021

HORA REPORTE

11:40 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

23/06/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

10:45 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

23/06/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

11:15 am

TICKET

5282

DETALLES DEL REPORTE

No pasa el zuncho del carro-patín.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se encuentra taco de zuncho doblado en el interior del carro-patín.
Se destapona y se entrega a producción trabajando normalmente.