

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Curva1

OPERARIO DE MÁQUINA

Valeria Cano

FECHA REPORTE

27/07/2021

HORA REPORTE

07:52 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

27/07/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

06:30 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

27/07/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

07:30 am

TICKET

5417

DETALLES DEL REPORTE

Caucho deformado del rodillo de presión.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina y se encuentra el rodillo deformado por causa del thinner.
Se realiza cambio de rodillo y se encuentra el deposito del encolador muy contaminado por pedazos de canto molido.
Se realiza limpieza con el operario y se entrega máquina a producción trabajando normalmente.

OBSERVACIONES ADICIONALES

se le realiza la observación al jefe de producción recomendando el uso de varsol para la limpieza de esta máquina dado que el thinner expande el caucho del rodillo y lo deforma.