

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Curva1

OPERARIO DE MÁQUINA

Valeria Cano

FECHA REPORTE

12/07/2021

HORA REPORTE

08:47 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

08/07/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

12/07/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

07:00 am

TICKET

5362

DETALLES DEL REPORTE

Derrame de pega en la parte superior.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina internamente y se encuentra desgaste en el buje de ajuste de la tapa superior.
 Se cambia encolador y se manda a reparar el que tenía.
 Se le cambia cadena de transmisión que se encontraba en muy mal estado.
 Se entrega a producción el viernes 9 de julio trabajando normalmente, pero el operario que recibe sigue trabajando

en la curva # 2.

OBSERVACIONES ADICIONALES

El operario de la tarde del día viernes dice que la máquina presenta fallas y el técnico Gabriel Jaime Guisao hace un ensayo y saca 10 piezas enchapadas sin ningún tipo de problema y la entrega a producción.

El sábado 10 de julio se encuentra la cadena y la parte inferior de la máquina con un reguero excesivo de pega y la máquina no la trabajan.

Hoy lunes 12 de julio se revisa la máquina nuevamente ya con la operaria VALERIA CANO y se verifica que la máquina se encuentra trabajando en optimas condiciones.