TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Centro de Mecanizado Rover 321R

OPERARIO DE MÁQUINA

Einer

FECHA REPORTE

17/11/2021

HORA REPORTE

03:37 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

17/11/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

03:30 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

17/11/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

04:30 pm

TICKET

5987

DETALLES DEL REPORTE

reducción de diámetro de pin de agregado.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se realiza el desbaste del diámetro de la nuca del pin con lima.
Se atornilla al husillo y se entrega a producción.