TÉCNICO

Fredy Franco

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Seccionadora

OPERARIO DE MÁQUINA

eSTIVEN

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

19/05/2020

HORA INICIO INTERVENCIÓN

06:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

19/05/2020

HORA FIN INTERVENCIÓN

09:00 am

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza inspección de la maquina y evidencio sensor final de carrera no estaba trabajando bien se desmonta y hace mantenimiento, También un contactor estaba haciendo mal contacto se corrige este error y se entrega la maquina a Alex y operarios queda operativa.