INTER DOORS
CREANDO HOGARES

REPORTE DE NOVEDADES

**TÉCNICO**

Fabián Benítez

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Arborit

**SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT**

Sierra Radial de Brazo

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Felipe

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

29/10/2020

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

12:00 pm

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

29/10/2020

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

02:00 pm

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Se realiza revisión de la máquina y se encuentra con switche tambor con problemas de conexión y un cable de la acometida principal suelto. Se realiza revisión del contactor porque estaba mostrando puenteo interno.

Se realiza reparación de la maquina y queda en buen estado