

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Sierra Radial de Brazo

OPERARIO DE MÁQUINA

Felipe

FECHA REPORTE

17/08/2021

HORA REPORTE

08:00 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

17/08/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

17/08/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

09:00 am

TICKET

5496

DETALLES DEL REPORTE

Movimiento axial por desajuste de los rodamientos

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se realiza revisión de la máquina y se encuentra desajuste en los rodamientos, se realiza ajuste y calibración, la máquina queda en buenas condiciones y trabajando sin novedad