

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Trompo

OPERARIO DE MÁQUINA

Cristian

FECHA REPORTE

31/05/2022

HORA REPORTE

10:19 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

31/05/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

10:30 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

01/06/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

08:00 am

TICKET

6752

DETALLES DEL REPORTE

Tiene recalentamiento revisar

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina y se detecta que los rodamientos del eje de transmisión de la herramienta están en muy mal estado.

Se realiza cambio de rodamientos y se entrega a producción trabajando normalmente.

CANTIDAD DE REPUESTOS

2

DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO/PROVEEDOR/FACTURA 1

Rodamiento 6006

DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO/PROVEEDOR/FACTURA 2

Rodamiento 6205