

**TÉCNICO**

Gabriel Guisao

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Obras

**SELECCIONE MÁQUINA OBRAS**

Enchapadora de Cantos Recta2

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Bryan coronado

**FECHA REPORTE**

01/11/2022

**HORA REPORTE**

08:51 am

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

01/11/2022

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

08:15 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

01/11/2022

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

09:45 am

**TICKET**

7231

**DETALLES DEL REPORTE**

Error en las fresas

**DETALLES DE INTERVENCIÓN**

Se revisa máquina y se detecta que el motor refillador superior se encontraba mal calibrado y demasiado ajustado a la campana de aspiración. Por tal motivo se encontraba lleno de material particulado el cual frenó el motor. Se saca taco de material particulado y se realiza calibración de los motores refilladores. Se entrega a producción trabajando normalmente.