

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Enchapadora de Cantos Recta1 (Ambition)

OPERARIO DE MÁQUINA

Davidson

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

01/11/2018

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

15/12/2018

HORA FIN INTERVENCIÓN

04:00 pm

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza intervencion de la maquina , se encuentra que el problema esta en las tupis, se realiza cambio por tupis afiladas pero el problema persiste.

Se realiza nuevamente el cambio por fresas afiladas también y el problema persiste.

Se realiza nuevamente el cambio por las fresas nuevas que llegaron con la maquina y el problema sigue.

Esto muestra que el problema no se encuentra en la maquina sino que el material por ser aglomerado genera huecos en las testas y en el momento de la entrada de la fresa revienta el material. Fueron realizadas varias pruebas, con material de pino y MDF, masillando las testas y en estos casos no presenta ninguna novedad.

Se informa el problema de la maquina para buscar solución alguna .