

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Sierra Escuadradora Doble (HOLYTEK)

OPERARIO DE MÁQUINA

Cristian

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

28/11/2018

HORA INICIO INTERVENCIÓN

02:00 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

29/11/2018

HORA FIN INTERVENCIÓN

04:00 pm

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza revisión general de la maquina, se encuentra todo el sistema eléctrico en buenas condiciones, se evidencia que el variador de la banda y las cabinas con problema.

Se realiza intervencion de la maquina por parte de los técnicos de Lienco y evidencian que el daño es una de las salidas del variador.

Se realiza pedido a controlar de el variador para realizar el cambio.