

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Prensa en Frio

OPERARIO DE MÁQUINA

Felipe

FECHA REPORTE

19/06/2021

HORA REPORTE

08:00 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

19/06/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

19/06/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

10:30 am

TICKET

5174

DETALLES DEL REPORTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se calibra la plancha por que las Guías no estaban tocando.
Limpieza, revisión y ajuste sistema de ascenso y descenso de la plancha (Cada 2 meses).
Revisión y ajuste sistema de alimentación, manguera colchón y riel (Mensual).
Revisión sistema eléctrico (Mensual).