

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Genérico (Rodillos, Luminaria, otros)

OPERARIO DE MÁQUINA

Víctor López

FECHA REPORTE

07/02/2022

HORA REPORTE

12:52 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

04/02/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

04:00 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

07/02/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

08:30 am

TICKET

6384

DETALLES DEL REPORTE

Las luminarias de la parte de la enchapadora no prende

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisó sistema eléctrico y se detecto brekes en muy mal estado.
Se corrige funcionamiento de las luminarias el día viernes 04/02/2022 compartiendo brekes con otra función.
Se instalan brekes nuevos para las luminarias que requerían la intervención.
Quedan luminarias trabajando normalmente.