

TÉCNICO

Fredy Franco

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Sierra Radial de Brazo

OPERARIO DE MÁQUINA

Felipe

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

26/07/2019

HORA INICIO INTERVENCIÓN

02:30 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

26/07/2019

HORA FIN INTERVENCIÓN

04:00 pm

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza mantenimiento general de la máquina, se encuentra la máquina estrellada ya que tiene el tornillo del rodamiento salido por desgaste y se siguió trabajando de esta manera, haciendole un sobreesfuerzo. Esto generó que dos rodamientos se dañaran, los cuales se van a pedir para luego realizar el cambio. Se realiza reparación, ajuste, lubricación y queda la maquina en optimas condiciones.