

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Centro de mecanizado BHX055

OPERARIO DE MÁQUINA

Solanye Ochoa

FECHA REPORTE

04/06/2021

HORA REPORTE

12:08 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

04/06/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

09:30 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

04/06/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

11:30 am

TICKET

5230

DETALLES DEL REPORTE

Quedan las perforaciones corridas y ovaladas.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina y se encuentra presión de la pinza por debajo de lo estipulado por el fabricante.
Se encuentra broca en mal estado y broca suelta.
Se realiza calibración de la pinza, cambio de broca y ajuste.
Se entrega a producción trabajando normalmente.