

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Sierra Escuadradora Doble (HOLYTEK)

OPERARIO DE MÁQUINA

Cristian

FECHA REPORTE

23/06/2021

HORA REPORTE

08:00 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

23/06/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

23/06/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

09:15 am

TICKET

5257

DETALLES DEL REPORTE

buenos dias por favor nos pueden revisar la maquina que esta generando un error en las diagonales de las puertas.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se hace revisión de la máquina y se encuentran las diagonales hasta con 1 cm de diferencia, se calibra con un material de aglomerado, queda la máquina en buen estado con las diagonales buenas.