

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Centro de mecanizado BHX055

OPERARIO DE MÁQUINA

Solanye Ochoa

FECHA REPORTE

22/07/2021

HORA REPORTE

12:33 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

22/07/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

10:30 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

22/07/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

12:00 pm

TICKET

5392

DETALLES DEL REPORTE

Cambiar broca reventada.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se realizó limpieza de la zona, cambio y calibración de la broca reventada.
Se realizan pruebas y se entrega a producción trabajando normalmente.