

**TÉCNICO**

Fredy Franco

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Puertas

**SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS**

Sierra Escuadradora

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Fernando

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

31/08/2018

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

10:30 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

31/08/2018

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

11:30 am

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Se procede a revisión el gabinete y se encuentra que las fases de alimentación se encontraban floja. también se evidencio que la barra de seguridad del braker se encontraba floja en el prisionero. Se ajusta y se requinta, prisionero y fases y quedas lista en en buen funcionamiento.