

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Curva1

OPERARIO DE MÁQUINA

Laura Escobar

FECHA REPORTE

30/12/2022

HORA REPORTE

07:20 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

30/12/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

30/12/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

07:30 am

TICKET

7408

DETALLES DEL REPORTE

Se demora mucho en subir la temperatura

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina y se detecta que se dispara la máquina al arrancar el motor y eso hace que apague la máquina y baje la temperatura:

Se detecta que el sistema de transmisión se encuentra embotado de demasiada pega regada en la cadena.

Se realiza una limpieza y se logra realizar el arranque de la máquina.

Se entrega a producción trabajando normalmente.

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se recomienda una limpieza exhaustiva por parte del operario para el correcto desempeño de la máquina.