

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Arborit

SELECCIONE MÁQUINA ARBORIT

Presa Pulmón2

OPERARIO DE MÁQUINA

Felipe

FECHA REPORTE

20/03/2021

HORA REPORTE

06:00 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

20/03/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

06:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

20/03/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

08:00 am

TICKET

4893

DETALLES DEL REPORTE

Mantenimiento preventivo

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Limpieza general y lubricación general (Cada 2 meses).
 Revisión y ajuste sistema de prensado (Cada 2 meses).
 Revisión y ajuste sistema de colchón (Cada 2 meses).
 Estado de fuelles (Cada 2 meses).

Revisión alimentación de la máquina, Base de rodillos y manguera colchón (Cada 2 meses)