

TÉCNICO

Fabián Benítez

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Sierra Circular

OPERARIO DE MÁQUINA

Pablo

FECHA REPORTE

24/09/2021

HORA REPORTE

12:00 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

24/09/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

12:00 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

24/09/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

12:45 pm

TICKET

5646

DETALLES DEL REPORTE

Corto en la conexión de la máquina

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se realiza reparación del corto ya que estaba disparando por problemas con un cable que estaba haciendo mal contacto, queda la máquina en buenas condiciones y operando