

**TÉCNICO**

Fredy Franco

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Puertas

**SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS**

Sierra Vertical

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Carlos

**FECHA REPORTE**

06/01/2022

**HORA REPORTE**

06:20 am

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

06/01/2022

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

10:10 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

06/01/2022

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

10:30 am

**TICKET**

6235

**DETALLES DEL REPORTE**

Trinquete malo

**DETALLES DE INTERVENCIÓN**

Realiza cambio de trinquete de guía de la maquina debido a que el que tenia se encontraba ya malo.  
Entrega a producción queda operativa la maquina.