

**TÉCNICO**

Gabriel Guisao

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Obras

**SELECCIONE MÁQUINA OBRAS**

Seccionadora1

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Roberney Montoya

**FECHA REPORTE**

07/07/2022

**HORA REPORTE**

12:17 am

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

07/07/2022

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

09:00 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

07/07/2022

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

09:45 am

**TICKET**

6857

**DETALLES DEL REPORTE**

Se esta rayando el material

**DETALLES DE INTERVENCIÓN**

Se revisa y se encuentran 2 soportes de los topos descalibrados (bajitos); lo que hace que la pieza se raye con la mesa de corte.

Se calibran con las galgas de calibración y se entrega a producción trabajando normalmente.