

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Centro de Mecanizado Rover A3-30

OPERARIO DE MÁQUINA

Raúl Agudelo

FECHA REPORTE

06/06/2023

HORA REPORTE

11:53 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

07/06/2023

HORA INICIO INTERVENCIÓN

10:30 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

07/06/2023

HORA FIN INTERVENCIÓN

12:30 pm

TICKET

7931

DETALLES DEL REPORTE

Cada que perfora y vuelve se apaga

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa sistema eléctrico y se identifica problema en el sensor del eje Z.
Se baja y se limpian pines de activación.
Se corrige posicionamiento de las levas de activación.
Se realizan pruebas y se entrega máquina a producción trabajando normalmente.