

**TÉCNICO**

Gabriel Guisao

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Obras C3

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Andres

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

27/02/2020

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

07:30 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

27/02/2020

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

11:30 am

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Se realizó inspección y se encontró con la ayuda del técnico de Aristizabal y Jinete que el modulo del grupo taladrador se encontraba en mal estado.

Se realizó el cambio y se entregó a producción trabajando correctamente.

Intervención realizada el día 27/02/2020.