

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Recta2

OPERARIO DE MÁQUINA

Alejandro Cadavid

FECHA REPORTE

05/06/2021

HORA REPORTE

11:23 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

05/06/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

05/06/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

08:45 am

TICKET

5233

DETALLES DEL REPORTE

Calibración para 2mm.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se realiza calibración para 2mm, se sacan muestras y se entrega a producción con el visto bueno de Bairon Marulanda.