

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Embisagradora

OPERARIO DE MÁQUINA

FECHA REPORTE

27/09/2021

HORA REPORTE

10:13 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

27/09/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

03:50 pm

FECHA FIN INTERVENCIÓN

27/09/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

03:50 pm

TICKET

5657

DETALLES DEL REPORTE

Mantenimiento preventivo

DETALLES DE INTERVENCIÓN

El mantenimiento de esta máquina queda suspendido ya que la máquina se encuentra des instalada y parece que no seguirá activa en la planta.