

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Seccionadora2

OPERARIO DE MÁQUINA

Camilo Molina

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

10/07/2018

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

10/07/2018

HORA FIN INTERVENCIÓN

09:00 am

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se revisó la máquina ; se le realizó limpieza general al carro-sierra y se revisó el sensor de medida de corte.
Se ajustó el DPA desde la pantalla.

Queda la máquina trabajando correctamente.