

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Zunchadora1

OPERARIO DE MÁQUINA

Joshtean Hortua

FECHA REPORTE

24/03/2022

HORA REPORTE

06:57 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

24/03/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

06:45 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

24/03/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

07:30 am

TICKET

6548

DETALLES DEL REPORTE

Pisaron el cable

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se detecta cable pisado con la máquina donde ocasionó el corto en el cableado.
Se perfora base de la máquina para desviar el cable eléctrico.
Se conecta máquina y se entrega a producción trabajando normalmente.