

**TÉCNICO**

Gabriel Guisao

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Obras

**SELECCIONE MÁQUINA OBRAS**

Enchapadora de Cantos Curva1

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Cristóbal Almanza

**FECHA REPORTE**

27/01/2023

**HORA REPORTE**

12:33 pm

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

27/01/2023

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

12:30 pm

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

27/01/2023

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

12:40 pm

**TICKET**

7500

**DETALLES DEL REPORTE**

La maquina se le oprime el pedal de "Start" y no empieza a circular el canto y cuando sale tiene poca pega.

**DETALLES DE INTERVENCIÓN**

Se revisa máquina y se detecta rodillos de alimentación descalibrados.  
Se realiza calibración de los rodillos de alimentación y se entrega máquina a producción trabajando normalmente.