

**TÉCNICO**

Gabriel Guisao

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Obras

**SELECCIONE MÁQUINA OBRAS**

Enchapadora de Cantos Recta1

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Alexis Rojas

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

28/08/2018

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

02:00 pm

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

29/08/2018

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

08:30 am

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Se mandó soldar una de las patas de la conexión del sensor.

Estamos a la espera del sensor nuevo de repuesto.