

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Curva1

OPERARIO DE MÁQUINA

Bryan Coronado

FECHA REPORTE

30/01/2024

HORA REPORTE

07:01 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

30/01/2024

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:10 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

30/01/2024

HORA FIN INTERVENCIÓN

07:40 am

TICKET

8503

DETALLES DEL REPORTE

La maquina lleva mas de 30 minutos calentando y aun no calienta la pega, el calderin esta a menos de la mitad con pega

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Al revisar la máquina no se detecta problema mecánico.
La pega blanca se ha implementado también el la recta 1 ocasionando el mismo problema a la hora de diluirse.
Se recomienda mezclarla con la otra pega o cambiar de lote.