

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras C3

OPERARIO DE MÁQUINA

Barndon Henao

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

06/01/2021

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:40 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

06/01/2021

HORA FIN INTERVENCIÓN

11:30 am

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se revisa máquina y se encuentra pistón de una de las válvulas anti retorno reventado.
Se desarmó válvula para poder sacar el pedazo que quedó atascado internamente.
Se realiza cambio y se instala válvula; se entrega a producción trabajando normalmente.
Ticket # 4590