TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Recta1

OPERARIO DE MÁQUINA

Cristóbal Almanza

FECHA REPORTE

15/11/2022

HORA REPORTE

07:18 am

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

15/11/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:20 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

18/11/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

08:30 am

TICKET

7261

DETALLES DEL REPORTE

Descalibración del refilador previo.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Se revisa máquina y se detecta tuerca rodada del tornillo sinfín de calibración del palpador inferior.
Se manda a fabricar tuerca.
Se arma mecanismo con tuerca fabricada y se realiza calibración del grupo palpador.
Se entrega a producción trabajando normalmente.

CANTIDAD DE REPUESTOS

1

DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO/PROVEEDOR/FACTURA 1

TUERCA TR12X2-7H